



Firmware 6.10 pour R12 et R12i





Firmware 6.10 pour R12 et R12i

Nouveau firmware pour les récepteurs Trimble R12 et R12i; version 6.10 pour corriger notamment les problèmes de bluetooth.

Existent également en 6.10 pour les R10-2, et en version 5.50 pour les R10, R8s-3-4 et R2, pour des petits bugs mineurs.

Ce firmware nécessite une garantie plus récente que Novembre 2018 pour les R12, et Novembre 2020 pour les autres récepteurs.

Pour plus de détails, voir le [.pdf des notes de version Trimble Survey GNSS Firmware Version 5.50/6.10 \(March 2021\)](#)





Procédure:


- Branchez votre récepteur à un ordinateur Windows 10 ayant le logiciel Trimble Installation Manager avec le fil USB-Lemo venant avec votre unité R. Si vous avez un TSC7, vous pouvez l'utiliser en s'assurant qu'il a accès à Internet!
- Connectez le récepteur dans le port Lemo jaune (celui de droite) à votre PC/TSC7 via USB. La batterie doit être suffisamment chargée; au besoin, alimentez le récepteur en branchant dans le 3e bout du fil le power supply alimentant les chargeurs du récepteur.





Procédure:

- Ouvrez Trimble Installation Manager. Choisissez la catégorie Récepteurs/Receiver à gauche et faite Connect en bas à droite. Choisissez le port mentionnant la connexion Trimble USB. Si votre récepteur ne connecte pas à Trimble Installation Manager, essayez d'abord avec un autre système Windows 10, puis [contactez-nous](#).
- Soyez patient dans la mise-à-jour des firmwares. Il se peut que ça prenne près de 15 minutes par firmware. Ne déconnectez jamais un récepteur ou fermez le Trimble Installation Manager avant de voir la mention que l'installation est terminée.





Procédure:

- Ayant changé le firmware, sachez qu'il est normal que le bluetooth ne soit plus reconnu par vos contrôleurs. Vous devez donc supprimer et refaire le lien bluetooth avec votre TSC3/TSC7/PC.



Si vous avez de la difficulté à refaire le bluetooth, regardez la [méthodologie Can-Net](#) ou [contactez-nous](#).



Contactez-nous

Can-Learn



e-Learning

E-Learning@Cansel.ca

Support: 1.800.357.0561

cansel.support@cansel.ca

